



Montageanleitung Stecker S150 + RG11

1) Kabel vorbereiten



2) Innenleiterkontakt anlöten




c) Geflecht glätten und um ca. 50%
ausdünnen, dann zurückschlagen

b) Klemmeinsatz aufschieben

a) Zugentlastung aufschieben

3) Steckerteile
montieren




Innenleiter sichern

Schirmdrähte ganz zurückbiegen
und glatt auf Klemmkörper aufle-
gen. Drähte nicht über Kreuz und
ca. 2mm über O-Ring überstehend
abschneiden.


4) Steckervorderteil mit
Zugentlastung
verschrauben.

Überwurfmutter
festziehen



Diese Montageanleitung gilt sinngemäß auch für andere Stecker gleicher Bauart wie S130, HVS 65, HVS 100 oder HVS 150. Der Unterschied liegt nur in der Steckerlänge und dem Kabeldurchmesser.

**Informationen zum Platzbedarf
auf der Geräterückseite
Stecker S150 + Kabel RG11**



Biegeradien anderer Kabel
C 2124
C 2121

einmalig
150 mm
220 mm

mehrmalig
ca. x 4
ca. x 4